



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Consigliere Regionale

Thomas De Luca

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: ATTO N. 433 - Interrogazione con richiesta di RISPOSTA SCRITTA ex art. 86 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa - Interrogante Consigliere De Luca - "Fuoriuscite anomalie di fumo segnalate da alcuni cittadini provenienti dal cammino dello stabilimento Colacem di Ghigiano (Gubbio) - Mancato rilevamento delle emissioni da parte della centralina sul sito ARPA - Chiarimenti della Giunta regionale al riguardo." memoria per l'Assessore.

Dagli accertamenti eseguiti per il tramite di ARPA e trasmessi con nota in data 29.9.2020, allegati alla presente, si evince che, diversamente da come prospettato con l'interrogazione in oggetto, alla centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in loc. Ghigiano di Gubbio non è stato verificato alcun tipo guasto.

Come tutte le centraline di tipo industriale, prescritte con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, anche le due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria di Ghigiano e Padule sono state acquistate dal Gestore dell'impianto e, sulla base di apposite convenzioni, cedute in comodato d'uso ad ARPA che provvede alla loro gestione e manutenzione.

La centralina in loc. Ghigiano, così come quella in loc. Padule, nella giornata del 29 agosto e nei giorni successivi sono state in regime in regolare funzionamento, non hanno registrato valori anomali, e i parametri sono ampiamente entro gli obiettivi di qualità dell'aria-ambiente (vedi file allegato Dati QA Ghigiano Padule.xlsx).

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Dirigente

Dott. Andrea Monsignori

REGIONE UMBRIA

Telefono: .075 504 5164
FAX:

Indirizzo email:
amonsignori@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il giorno 29 agosto (ore 12) e il giorno 31 agosto (ore 22) alla cementeria in loc. Ghigiano, di proprietà della Colacem spa, si sono verificati guasti elettrici che hanno determinato la fermata del forno di produzione e causato la fuoriuscita di una nube di fumo dal punto di emissione E11, per la durata di una decina di minuti.

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) -prescritto a carico del gestore con l'Autorizzazione Integrata Ambientale- è passato automaticamente nello stato di “non normale funzionamento”. In tale periodo i valori registrati dal sistema sono classificati “non validi” ai fini del controllo del rispetto dei valori limite autorizzati, appunto perché registrati in un periodo diverso dal normale funzionamento a regime dell'impianto. Ancorché “non validi”, i dati sono acquisiti e archiviati nell'applicativo SME, verificati in continuo da ARPA e pubblicati sul sito dell'Agenzia, contraddistinti convenzionalmente con asterischi.

Nell'allegato “Estrazione SME Colacem_E11.xlsx” sono indicati i dati registrati dall'applicativo SME dal giorno 29 agosto al giorno 1° settembre e mostrano valori compatibili con l'evento di fermo impianto.

FIRMATO DIGITALMENTE

Andrea Monsignori

allegati:

-nota arpa 29.09.2020

- Dati QA Ghigiano Padule.xlsx
- Estrazione SME Colacem_E11.xlsx